УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ Подгорненской СШ
_____Т.Н.Гвоздикова
«__» января 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

«__» января 2017 г.

Ремонтненский район
Наименование территориального образования
субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ***Школа (нежилое помещение)***

1.2. Назначение: ***образовательное***

1.3. Адрес объекта: ***347491 п. Подгорное Ремонтненского района Ростовской области ул.Ленина,54***

1.4. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1571,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка ***да; 17750*** кв. м

1.5. Год постройки здания: ***1962***, последнего капитального ремонта: ***нет***

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***текущего –2017 г.***

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): ***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Подгорненская средняя школа, МБОУ Подгорненская СШ***

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): ***347491 п. Подгорное Ремонтненского района Ростовской области ул.Ленина,54***

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: ***МБОУ Подгорненская СШ предоставляет образовательные услуги по дополнительным образовательным программам***

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

при движении гражданина от автобусной остановки необходимо перейти ул. Ленина по пешеходному переходу и двигаться по направлению центра по тротуару к зданию школы

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ***нет***

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:***50 0м***

3.2.2. время движения (пешком):**10 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ***да***

3.2.4. Перекрестки: ***нерегулируемые***

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: ***нет***

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: ***да***

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ

5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается, доступ обеспечен
8.	**Все зоны и участки**	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: ***до 01.09.2020года***

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. ***согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;***

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. ***техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;***

4.4.3. ***согласование работ с надзорными органами;***

4.4.4. ***согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).***

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: **ДА** на сайте МБОУ Подгорненской СШ.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	13 – 14	л.
2. Входа (входов) в здание	на	15 – 17	л.
3. Путей движения в здании	на	18 – 19	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	20 – 23	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	24 - 25	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	26 - 27	л.
Результаты фотофиксации на объекте	на	28 – 44	л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на	45 - 52	л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	фото	№ 30 - 33	

Руководитель:

Директор МБОУ Подгорненской СШ Т.Н.Гвоздикова

Члены рабочей группы:

Завуч МБОУ Подгорненской СШ

Дворник МБОУ Подгорненской СШ